

АКТ

проверки работоспособности объектового прибора и мониторинга сигналов, поступающих с Объекта ЗАКАЗЧИКА о состоянии АСПС в целях оперативного реагирования на сигналы о возгорании (пожаре)

р.п. Чунский

«15» апреля 2020 г.

1. Состав системы:

Мираж
АКБ
Сим-карта основная
Сим-карта резервная

2. Дата и номер контракта/договора на техническое обслуживание

38\20
от 01.2020 г.

3. Периодичность проведения регламентных работ

раз в квартал

4. Дата проведения последних регламентных работ по ТО

1 квартал 2020 г.

5. Комиссия в составе:

Председатель МОБУ ООШ № 21 Д. НОВОБАЛТУРИНА

в лице: Директора Васильевой

(представитель Тамары Николаевны
заказчика)

Член комиссии Чунское районное отделение Общероссийской

(представителя общественной организации «Всероссийское добровольное

исполнителя) пожарное общество» в лице председателя:

Бекировой Светланы Рустемовны

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией проведена комплексная проверка работоспособности объектового прибора и мониторинга сигналов, поступающих с Объекта ЗАКАЗЧИКА о состоянии АСПС в целях оперативного реагирования на сигналы о возгорании (пожаре), смонтированного в МОБУ ООШ № 21 Д. НОВОБАЛТУРИНА, Иркутская область, Чунский район, д. Новобалтурина, ул. Березовая, 5.

6. Работы по проверке средств мониторинга сигналов выполнены.

7. Выявленные в процессе контрольных опробований, испытаний и проверок работоспособности НАРУШЕНИЯ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

(указать какие, либо отметить их отсутствие)

8. Заключение комиссии:

Предъявленный к комплексному опробованию объектовый прибор для мониторинга сигналов, поступающих с Объекта ЗАКАЗЧИКА о состоянии АСПС в целях оперативного реагирования на сигналы о возгорании (пожаре) в здании МОБУ ООШ № 21 Д. НОВОБАЛТУРИНО, а также программное обеспечение объектового прибора УСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ.

Комплексное опробование считать пройденным.

Председатель комиссии

(представитель заказчика)

Васильева Т.Н.

Представитель исполнителя

(обслуживающей организации)

Бекирова С.Р.



Акт

проверки технического состояния системы пожарной сигнализации

«15» апреля 2020 г.

р.п. Чунский

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение обща
общеобразовательная

школа № 21 д. Новобалтурино

1. Состав системы

МИРАЖ

АКБ

Сим-карта –основная

Сим-карта-резервная

Извещатели пожарные: ДИП, ИП, ИПР

Свето-звуковое оповещение

Соната-К

2. Наименование обслуживающей организации – Чунское районное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»

3. Дата и номер контракта на техническое обслуживание 38\20 от 01 2020 г.

4. Периодичность проведения регламентных работ и ТО раз в квартал

5. Дата проведения последних работ по ТО и ППР 1-квартал 2020 г.

6. Перечень проведенных работ:

- внешний осмотр составных частей и элементов системы;
- проверка состояния и работоспособности пожарных извещателей и оповещателей;
- проверка работоспособности и технического состояния приемно-контрольного прибора;
- проверка технического состояния блока бесперебойного питания и аккумулятора;
- осмотр и регламентные работы шлейфов сигнализации и коммутационных устройств;
- профилактическая очистка дымовых пожарных извещателей;
- диагностика и замер напряжения на шлейфах пожарной сигнализации;
- комплексная проверка работоспособности системы;
- проверка знания дежурным персоналом порядка работы с системой пожарной сигнализации.

7. Неисправности системы АСПС, ложные срабатывания – нет.

Заключении комиссии: техническое состояние системы пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей о пожаре находится в исправном состоянии и соответствует требованиям нормативных документов.

Срок проведения следующих работ по ТО и ППР – 3-квартал 2020 г.

Техническое обслуживание систем провел



Черных В. В.

Руководитель обслуживающей организации
Председатель совета Чунского РО ВДПО

Бекирова С.Р.

Представитель объекта



Васильева Т.Н.